



T3 Camper-Garage GmbH

Neulandweg 16, 5502 Hunzenschwil

www.camper-garage.ch

info@camper-garage.ch

Offerte

Datum 30.10.2012
 Fahrzeug VW Typ 2
 Chassisnummer 7581
 Kennzeichen AG 46076
 Jahrgang 01.12.1980
 km-Stand 184871
 Hubraum 1970

Mwst-Nr. 550 850



Yves Gsell
 Silostrasse 9
 5606 Dintikon

Arbeiten	Einheit	Arbeit exkl. MwSt	Material	Stück	Material	
					Stk.	exkl. MwSt
MFK Aufbereitung durchführen			Oelfilter mit Dichtring	1	24.50	24.50
Motor Chassi abdampfen, Bremstest auf			Luftfilter	1	39.50	39.50
Prüfstand, Spur und Licht einstellen			Keilriemen	1	23.00	23.00
Service mit Oelfilter, Benzinfiler, Luftfilter, Oel-			Benzinfiler	1	7.50	7.50
Sieb aus-einbauen, reinigen neu Abdichten,			Motorenöl	4.5	17.90	80.55
Keilriemen ersetzen, Zündkomponenten prüfen,			Dichtsatz Oelsieb	1	9.50	9.50
Unterdruck und Umluftschläuche ersetzen,			Bremsschläuche hinten	2	42.00	84.00
Vergaser nachziehen, Wischergestänge und			Hauptbremszylinder	1	125.00	125.00
Aussenspiegel nachziehen, Batterie aufladen.			Bremssatz Original ATE	2	280.00	560.00
Bremsschlingen mit Beläge und Bremsschläuche			Bremselagsatz	1	115.00	115.00
hinten ersetzen, Bremsleitungen zur Zange ers.			Bremssattel	1	128.00	128.00
Hauptbremszylinder ersetzen, da plötzlich leck.			Bremslinien	2	39.00	78.00
Bremssattel ersetzen und Grundeinstellen.			Bremsschmiermittel	2	17.90	35.80
Bremsschmiermittel ersetzen, mehrmals entlüften			Bremsprüfstand bei Germann	2	25.00	50.00
Vorderachse zerlegen, Traggelenke unten ers.			Abdampfraum bei Germann	1	35.00	35.00
Schubstrebe aus-einbauen, Führbüchsen und			Schlauchscheiden	10	2.80	28.00
Befestigungsgummis ers. Stabilisator Hülsen,			Schubstangengummis	4	19.50	78.00
Gummis ers. Radlager einstellen, Tachosaite rep.			Führungsbüchse Kufenstabi	2	9.00	18.00
Teilstücke Benzinschlauch ersetzen, Oeleinfüll-			Gummi-Auge	2	15.50	31.00
stutzen reparieren, Innenleuchte rep. Birnen			Büchse Schubstange	1	28.00	28.00
in Nummerbeleuchtung und Heckleuchte div. ers			Traggelenk unten	2	129.00	258.00
Tankentlüft. instandstellen, Stützengummi ers.			Benzinschlauch	1.1	18.00	19.80
Schiebetüre Oeffnungsseilzug rep., Automaten-			Unterdruckschlauch	1.2	12.50	15.00
Wählhebel zerlegen, Kontaktschalter für Rück-			Birnen	6	3.80	22.80
fahrlicht ers. Hebel Heizbedienung ers.			Tankstützengummi	1	38.00	38.00
Oelverlust nachreinigen und Abdichten, O-Ring			Gummidichtung Tankentlüftung	5	9.90	49.50
Schaltwelleneingang ersetzen, MFK zeigen			Kontaktschalter für Rückfahrlicht	1	49.00	49.00
Rostinstandstellung vorne links, hinten re.,li.	24.5	3'062.50	O-Ring Schaltwelle	1	35.00	35.00
			Reparaturblech	1	49.00	49.00
Total Arbeit exkl. MwSt		3'062.50	Total Material exkl. MwSt			2'114.45

Klein-, & Verbrauchsmaterial 153.13
 Rabatt auf Arbeit 0 % 0
 Rabatt auf Material 0 % 0

Rechnungsbetrag zahlbar bei Abholung.
 Wir danken für Ihren Auftrag.
 Philipp Wyss

Zwischentotal in CHF exkl. 8% MwSt. 5'330.08
 MwSt 8% 426.41
Rechnungstotal in CHF inkl. 8% MwSt. 5'756.48